https://doi.org/10.25646/14603

Vorabveröffentlichung eines Erratums zu: Infektionsprävention in Rehabilitationseinrichtungen

Empfehlung der Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI)

Stand 06.11.2026

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Vorabveröffentlichung zur Information der Fachöffentlichkeit. Die Veröffentlichung ist im Bundesgesundheitsblatt vorgesehen.

Erratum zu Bundesgesundheitsbl 2025 https://doi.org/10.1007/s00103-025-04089-3

Im Abschnitt 2.1.9 (Bauliche Anforderungen) besteht eine Diskrepanz zwischen dem Fließtext und den Empfehlungen 2.1.9.H und 2.1.9.I. Maßgeblich ist der Wortlaut des Fließtextes; die Empfehlungen werden wie folgt korrigiert.

Zudem wurde die Literaturstelle [143] in der Literaturspalte zu Empfehlung 2.1.9.H versehentlich aufgeführt. Diese Angabe entfällt.

Empfehlungen zu Abschnitt 2.1.9 „Bauliche Anforderungen“					
Empfehlung	**Themenfeld**	**Die Kommission empfiehlt:**	**Kategorie**	**Literatur**	**Stand**
2.1.9.H	Lüftung	dass in Rehabilitationseinrichtungen mit hohem, mittlerem oder niedrigem Infektionsrisiko raumlufttechnische Anlagen, sofern vorhanden, die Anforderungen der DIN 1946-4 berücksichtigen, die Anforderungen der VDI 6022 erfüllen und Risiken der Luftverdriftung nach fachärztlicher Risikoanalyse berücksichtigt werden.	Ohne bzw. für VDI IV	[140–142]	21.05. 2025
2.1.9.I		dass in Rehabilitationseinrichtungen mit geringem oder alltagsgleichem Infektionsrisiko raumlufttechnische	Ohne bzw.	[142, 143]	21.05. 2025

		Anlagen, sofern vorhanden, die Anforderungen der DIN 1946-6 berücksichtigen, die Anforderungen der VDI 6022 erfüllen und die Risiken der Luftverdriftung nach fachärztlicher Risikoanalyse berücksichtigt werden.	für VDI IV		

Korrespondenzadresse

KRINKO

Robert Koch-Institut Berlin, Deutschland

SekretariatFG14@rki.de